

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub, San Pedro Carchá, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0649-43	FECHA:	5 de Septiembre de 2024



Foto 1: Parte de atrás del Módulo 1. Se observa que muestra humedad, debido a las constantes lluvias.



Foto 2: Parte lateral derecho Módulo 1. Se observa la acumulación de humedad, la cual afecta los materiales internos de las aulas.



Foto 3: Parte Frontal del Módulo 1. El módulo tiene un aproximado de diez años de construcción. No cuenta con repello en ninguna de sus paredes, lo cual se afecta por la humedad de la lluvia.



Foto 4: Piso pasillo Módulo 1. Se logra observar que debido al ingreso de las lluvias a afectado el piso, dando lugar a la pérdida del alisado.



Foto 5: Aula 1 del módulo 1, Se puede observar el agrietamiento del entortado debido al mal estado del suelo por el ingreso de lluvias.



Foto 6: Aula 2 Módulo 1, Se observa el micro grietas en el piso, lo cual como resultado se tendrá el levantamiento del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.D. R.M.I. ALDEA SEHUBUB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá, Alta Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub, Carchá, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0649-43	FECHA:	5 de Septiembre de 2024



Foto 1: Muro perimetral Modulo 1. Se cuenta con un muro perimetral en mal estado e incompleto en algunas partes.



Foto 2: Muro perimetral modulo 1. Se observa que el muro perimetral no cuenta con repello por lo cual ingresa la humedad y en invierno se inundan las clases.



Foto 3: Muro perimetral Modulo 1. Solo se logro en la parte izquierda levantar la zapata y dos hiladas de block lo cual deja vulnerable el establecimiento, ante cualquier acto de delincuencia.



Foto 4: Estructura techo modulo 1. Se observa que el techo no esta totalmente asegurado ya las costaderas solo estan sujetas con alambre y las laminas sin atornillar.



Foto 5: Estructura techo modulo 1: No se cuenta con una estructura formal, esta sujeto con palos, los cuales se encuentran en mal estado y sujeto solo con alambre de amarre.



Foto 6: Estructura techo modulo 1. Se observa que solo hay una costadera sujetando las laminas y la cual esta sujeto con alambre de amarre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub, Carchá, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0649-43	FECHA:	5 de Septiembre de 2024



Foto1: Porton principal. Se observa el mal estado del porton ya que por las constantes lluvias se ha oxidado, por lo cual es necesario el cambio de planchas de metal.



Foto 2: Porton Principal. Se observa que es necesario la modificación y mantenimiento de porton debido a que no se puede abrir en su totalidad de un lado debido a su altura con el techo.



Foto 3: Porton principal, Se observa que es necesario de nuevo repintar el porton por el mal estado en que se encuentra.



Foto 4: Chapa aula 1, Debido a la antigüedad de las puertas, es necesario el cambio de la chapa, ya que no se cuenta con llave.



Foto 5: Chapa 1 Modulo 2. Se observa el mal estado de la chapa ya que no abre con la llave.



Foto 6: Chapa 2 Modulo 2. Se observa el mal estado de la chapa la cual no sirve el tope de la chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sehubub, Carchá, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0649-43	FECHA:	5 de septiembre de 2024



Foto1: RH. La caja principal de energía eléctrica está llena de sarro y mal estado.



Foto 2: Modulo 2. No funcionan las lámparas de este modulo.



Foto 3: Iluminación del modulo 3, no funcionan al igual que los tomacorrientes, por lo cual se debe cambiar las líneas principales.



Foto 4: Pintura Muero Modulo 1. Se observa que no se ha culminado de pintar las aulas.



Foto 5: Hay paredes de aulas del modulo 1 que no se han culminado terminar de pintar y las paredes pintadas ya muestran desgaste



Foto 6: Aulas del modulo 2. No están totalmente pintadas ni repelladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

