



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIANAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0826-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: instalacion de Piso ceramico dentro de las aulas modulo 1



Foto 2: Colocación de Piso en los corredores, aulas modulo 1.



Foto 3: Fundicion de entortado de cemento del exterior del aula.



Foto 4: Instalacion de costaneras de las aulas.



Foto 5: Instalacion de piso cerámico en el corredor de las aulas.



Foto 6: Instalacion de laminas troqueladas de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

