



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Juan Veléz Juárez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María, Cahabón A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0883-43	FECHA:	28/04/2024



Foto 1: En esta fotografía se puede observar el procedimiento de quitar la cubierta de lámina



Foto 2: En esta fotografía se aprecia el procedimiento de quitar las costaneras inservibles



Foto 3: Aquí se aprecia la colocación de las costaneras galvanizadas, totalmente nuevas



Foto 4: En esta imagen se observa la colocación de cubierta de lámina troquelada calibre 26




Foto 5: se puede observar, en esta fotografía, la colocación de cubierta de lámina en una parte del corredor del edificio a remozar



Foto 6: En esta fotografía se aprecia el 50% del trabajo de remozamiento realizado, con costaneras galvanizadas y lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

