

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "Juan Véliz Juárez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa María, cahabón A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0883-43	FECHA:	5/05/2024



Foto1: En esta fotografía se aprecia el corredor del edificio con cubierta de lámina totalmente nueva



Foto 2: Aquí se puede ver como quedó la cubierta, utilizando materiales de calidad



Foto 3: La imagen muestra la canalización de aguas pluviales, totalmente nueva, utilizando canales galvanizados



Foto 4: Esta es una fotografía de uno de los salones de clase, con la cubierta de lámina troquelada calibre 26 y costaneras galvanizadas, totalmente nueva



Foto 5: Apreciamos en esta imagen, una vista del exterior hacia el interior de los salones de clase, con el proyecto terminado



Foto 6: En esta fotografía se aprecian los trabajos terminados al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar más adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

