



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	28/05/2024




Foto1: BAJADA DEL AGUA PLUVIAL CAPTADO DEL CANAL.



Foto 2: REPARACION DE TECHO DE LOS TINACOS




Foto 3: REPARACION DE TECHO CORREDOR DE COCINA




Foto 4: PINTADA DE GRADAS FRENTA LA CANCHA DE LA ESCUELA




Foto 5: CAMBIO DE PORTON 2 HOJAS ACCESO PRINCIPAL





Foto 6: CAMBIO PUERTA ENTRADA FRONTAL DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAMOCOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAMOCOCH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0974-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: MURO PERIMETRAL GRADAS ACCESO FRONTAL



Foto 2: GRADAS ACCESO LATERAL DEL MURO PERIMETRAL




Foto 3: TORTA DE CEMENTO ENTRE GRADAS Y MODULO 3




Foto 4: RAMPA BARANDEADA



Foto 5: REPARACION DE ENERGIA ELECTRICA MODULO I



Foto 6: INSTALACION DE CANAL CAPTACION DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--

