



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	15 de noviembre 2024




Foto 1: Instalación de techo pórtico.



Foto 2: Colocación de cemento corrido, estructura de columnas y fundición de primera solera.



Foto 3: Instalación de banco de trabajo.



Foto 4: Avance en el mejoramiento de la infraestructura de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	28 de noviembre 2024



Foto1: Instalación de canal de agua pluvial



Foto 2: Instalación de bajada de agua pluvial.




Foto 3: Vista frontal de la instalación de bajada de agua pluvial.



Foto 4: Se continúa la colocación de 7.3 metros lineales de canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto1: En el módulo de aula 3 se inicia con el picado de piso previo a la instalación del piso cerámico.



Foto 2: Continuidad para finalizar el picado total de la capa de piso dañado.



Foto 3: Continúan las labores para eliminar la capa de piso dañado.



Foto 4: Finalización a la fase de picado del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

