

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHUITATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2789-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPP

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACHUITATZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-2789-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE SANITARIO DE LA ESCUELA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO INTERIOR DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERAMICO, CORREDOR DE AULAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN PADERES, DE AULAS Y DIRECCIÓN; INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: INSTALACION DE CANALES EN CORREDOR DE LAS AULAS



Foto 6: PINTURA DE PUERTAS DE AULAS Y DIRECCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

