



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Ampliar, remodelar levantado de paredes y unirlos con cada columnas ya existentes y demoler la pared del centro de la cocina




Foto 2: esta pared que sostiene la cumbrera y todo el techo de la cocina se demolera y se colocara un tuvo de 6x2 de metal con sus refuerzos



Foto 3: Esta puerta de la cocina se le dara mantenimiento cambio de posicion de la chapa bisagras y pintura



Foto 4: Sustitucion de ventana de madera por ventana de metal



Foto 5: asi estaba el piso antes de demolerlo



Foto 6: Pintura para pared en aulas en el exterior e interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Sustrucción de piso torta de los baños por piso cerámica




Foto 2: Sustrucción de llave o chorro de mingetirio, por deterioro.



Foto 3: Inicio de Zanjeo para instalar el tubo pvc para conducir el agua a la cocina



Foto 4: Sustrucción de piso torta por azulejo alrededor de las tazas de los servicios sanitarios.



Foto 5: Así estaba deteriorado el interruptor anteriormente.



Foto 6: Así estaba instalada, la energía anteriormente en la cocinita de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MARTIN JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO ALDEA CHOATALUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0072-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Tinaco engrietado, en total deterioro



Foto 2: Así estaba las mesitas en donde picaban sus verduras las señoras en la cocina



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maritza Vargas Camey de López
Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis Ebodio Estrada Chocoj
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

