



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN COMALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-04-0199-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Reparación de Poyeton, previo/durante/posterior




Foto 2: Repisa fija de concreto y top de concreto armado



Foto 3: PORTON EN MAL ESTADO, CAMBIAR PORTON DE METAL POR PORTON DE METAL.



Foto 4: SE NECESITA CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL + ALAMBRE ESPIGADA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE TUBOS EXISTENTES.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL CON IMPERMEABILIZANTE DE PARED VERTICAL.



Foto 6: SE NECESITA INSTALAR LINEA DE DRENAJE PARA LAS BAJADAS DE AGUA DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santaflorcentinamijangos tarton

Firma y sello del Presidente de la OPR



Rm50

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

