

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0007-43	FECHA:	6/7/2024



FOTO 1: DURANTE LA COLOCACION DE PISO CERAMICO EN LA COCINA



FOTO 2: DURANTE LA COLOCACION DE PISO CERAMICO DEL CORREDOR DE LA COCINA Y LOS BAÑOS



FOTO 3: DURANTE LA ELABORACION DE LA BASE DE LOS TINACOS



FOTO 4: DURANTE LA COLOCACION DE PIZO AZULEJO AL LABAMANO



FOTO 5: DURANTE LA COLOCACION DE TECHADO DEL CORREDOR DE LA COCINA



FOTO 6: DURANTE LA COLOCACION DE PISO CERAMICO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaguin de leon Firma y sello del Presidente de	Firma y Sello
---	----------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA, ALDEA PARAJBEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0007-43	FECHA:	6/7/2024



FOTO 7: DURANTE LA COLOCACION DE TUBOS GALVANIZADA PARA LA BAJADA DEL AGUA




FOTO 8: DURANTE LA COLOCACION DE BALCONES PARA LA COCINA




FOTO 9: DURANTE LA COLOCACION DE BALCONES DE AULAS



FOTO 10 DURANTE LA PINTADA DE LAS AULAS, COCINA Y MURO DEL CORREDOR



FOTO 11: DURANTE LA AMPLIACION DE MALLA PARA EL MURO DE LA CALLE



FOTO 12: DURANTE EL CERNIDO Y PINTADA DEL MURO DE LA CALLE PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joaquín de León

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

