

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL MATAZANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0078-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA) Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. Reparación y Aplicación de sabieta en banquetas de concreto en interior y exterior del establecimiento educativo.




Foto 5: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. Reparación y Aplicación de sabieta en banquetas de concreto en interior y exterior del establecimiento educativo.



Foto 6: MURO. Reforzamiento y mampostería en paredes de portón de ingreso en muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris ninth soto Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--