

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PISO DE LOSA



Foto 2: REPARACIÓN DE PISO DE LOSA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Marina Córdón Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Delmy Marina Córdón Vásquez



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 2: REPARACIÓN DE GALERA



Foto 3: REPARACIÓN DE GALERA



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

Delmy Karina Córdón
Vásquez

Firma y sello del Presidente de la OPE



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AMISRAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA ALTAMIRA, ALDEA PETAPILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0169-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE PUERTA DE INGRESO



Foto 2: REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Narina Cordero Vásquez Firma y sello del Presidente de la OPE			
--	---	--	---