

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeth Garcia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)



2. PUERTAS DE METAL 2.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACION DE PINTURA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeth Garcia Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON



3. MANTENIMIENTO A PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeeth García Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS



4. MANTENIMIENTO DE BARRANDAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>Elianth García Álvarez</u> Firma y sello del Presidente de la OPA	<u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL



5. VENTANAS 5.1 ELABORACION E INSTALACION DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elianeeth García Álvarez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LIMÓN, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-0506-43	FECHA:	30/04/2024



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



6. CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL 6.1 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliraneth García Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

