

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Chiquimula                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Mesas, Aldea Guior |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-1039-43               | FECHA:                         | 11/11/2024 al 26/11/2024       |



Foto1: Quitada de la malla del muro perimetral



Foto 2: Botada de los postes



Foto 3: Colocación del piso de granito en el aula número 1



Foto 4: Colocación del piso de granito en el aula número 2



Foto 5: Colocación del piso de granito en el corredor



Foto 6: Colocación de los postes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelso Linarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Chiquimula                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Mesas, Aldea Guior |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-01-1039-43               | FECHA:                         | 13/11/2024                     |



Foto 1: Inicio de la reparación y colocación del piso cerámico en el aula número 2.



Foto 2: Colocación de la primera pieza de cerámica.



Foto 3: Continuación de la pega del piso.



Foto 4: Colocación del piso de cerámica aula número 2.



Foto 5: Viaje de los postes para la reparación de la malla perimetral.



Foto 6: Jalada de los postes para la reparación de la malla perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Adelso Linares

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público