

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CHIQUMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS ÁNGELES, JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	STA CALLE I ZONA 3 COLONIA LOS ÁNGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-01-1228-42	FECHA:	1/10/2024



FOTO 1: AULA 2 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



FOTO 2: AULA 2 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ACANALADA EN ÁREA DE AULA NO. 2



Foto 3: AULA 3 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 4: AULA 4 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: AULA 5 REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN ÁREA DE PATIO CON FUNDICIÓN DE CONCRETO CON ESPESOR DE 6CM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
--	---



FOTO 7: REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE 2 HILADAS DE BLOCK



FOTO 8: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA DE ALUZINC EN TECHO TIPO SOMBRERO DE DOS AGUAS EN PORTÓN DE INGRESO A LA ESCUELA



FOTO 9: ELABORACIÓN E INASTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO TIPO SOMBRERO DE DOS AGUAS EN PORTÓN DE SALIDA DE LA ESCUELA



FOTO 10: AULA 1 MANTENIMIENTO Y REFUERZO EN BALCONES DE METAL DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



FOTO 11: AULA 5 MANTENIMIENTO Y REFUERZO EN BALCONES DE METAL DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



FOTO 12: AULA 4 MANTENIMIENTO Y REFUERZO EN BALCONES DE METAL DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

