



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TAMARINDO SAN JOSÉ LA ARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1598-42	FECHA:	03/07/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de puerta de malla por una puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de metal de vidrio por ventana de pvc



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso de patio en el corredor



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, maguera)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo PAIN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ LA ARADA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL TAMARINDO SAN JOSÉ LA ARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-02-1598-42	FECHA:	03/07/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoros



Foto 8: Colocación de Azulejo de Baños




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

