

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	10 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de Láminas completado



Foto 2: El mantenimiento a estructura de puertas se encuentra pendiente



Foto 3: Pintura en exterior e interior pendiente



Foto 4: Muro Perimetral y reparación de pasillo completado



Foto 5: Sustitución de lámparas por plafoneras, tomacorriente y cableado eléctrico completado




Foto 6: La ventanas estan pendientes de ser sustituidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Shom Cay

Firma y sello del Presidente de la OPP



Antelano D

Firma y Sello Director Centro Educativo Público








SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐



DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	10 de mayo de 2024



Foto 7: Instalación de canales completado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---