

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto1: Sustrucción de Láminas (solo las láminas dañadas o agujereadas) culminado



Foto2: Mantenimiento a estructura de puertas culminado



Foto 3: Pintura en muro exterior e interior culminado



Foto 4: Muro perimetral que incluye la reparación de pasillo culminado



Foto 5: Sustrucción de lámparas por plafoneras, tomacorriente y cableado eléctrico culminado






Foto 6: Sustrucción de ventanas por ventanas corredizas de metal culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR



☒


DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio Tasharjá Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tasharjá Abajo, Aldea Tasharjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0006-42	FECHA:	20 de mayo de 2024




Foto 7: Instalación de canales completado









Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

