

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0012-43	FECHA:	18/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINIA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, PORQUE SE ENCUENTRA LEVANTADO Y QUERADO DEL CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS PORQUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Marcos Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CAMPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0012-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS, PORQUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.



Foto 8: REPELLO EN PAREDES



Foto 9: CERNIDO EN PAREDES



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CON VIDRIOS POR VENTANAS DE PVC CORREDIZAS



Foto 11: ELABORACIÓN DE HORNILLAS EN COCINA



Foto 12: ELABORACIÓN DE PLANCHA DE CEMENTO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Marcos Pérez
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

