

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Ceiba Aldea Chancó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	23/02/24



Reparación de techado de aulas antiguas (reparación de estructura y lamina g)



Reparación de Tabique Movil



Reparación de techo en aulas nuevas



Reparación de servicios sanitarios




Reparación de puertas



Reparación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.	
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Ceiba Aldea Chancó	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	23/0224




Instalacion de luz electrica en ambas escuelas




Reparación de piso en aulas viejas




reparación de pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

