

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Ceiba Aldea Chan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	22/05/2024



Proceso de reparacion del techado de aulas antiguas



Proceso de reparacion del tabique movil



proceso de reparacion de techado en aulas nuevas



proceso de reparacion de servicios sanitarios




Proceso de reparacion de puertas



proceso de instalacion de ventanas PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Juan Ermita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Ceiba Aldea Chan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ceiba Aldea Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0136-43	FECHA:	22/05/2024



Proceso de instalación del sistema eléctrico



Proceso de reparación de piso de concreto en aulas



proceso de pintado en las aulas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

