

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JUAN ERMITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEQUEZQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-03-0511-43	FECHA:	08/11/2024



REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL



EL MURO SE ENCUENTRA REPARADO Y LEVANTADO A LA PAR DE LA CASA DE UNA VECINA, DONDE SE QUEJABA; PORQUE LA BASURA Y EL AGUA SE CORRIA PARA DONDE ELLA.




AQUÍ SE OBSERVA PARTE DE LA REPARACIÓN DEL MURO, DONDE ESTA LA ENTRADA DE LA ESCUELA



REPARACIÓN DEL MURO PERIMETRAL, PARTE DE ABAJO



REPARACION MURO PERIMETRAL, PROBOCADA POR LAS LLUVIAS



MURO PERIMETRAL REPARADA, SEGUNDA ENTRADA A LA ESCUELA, A LA PAR UN VIRTIENTE.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

