

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Aldea Lantiquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Cocina Cambio de techo



foto 2: Aula 1 cambio de techo




foto 3: Aula 2 cambio de techo




foto 4: Aula 3 cambio de techo




foto 5: Escenario Cambio de techo



Foto 6: Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Aldea Lantiquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0048-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 7: Losa de patio (atrás del aula 3)



Foto 8: mantenimiento de Portón



Foto 9: canales y bajadas de aguas pluvial



Foto 10: canales y bajadas de aguas pluviales




Foto 11: reparación de Sistema Eléctrico



Foto 12: reparación y mantenimiento de sisterna de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMP



Firma y Sello Director Centro Escolar

