

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0237-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina canalada.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica.



Foto 3: Mantenimiento a puertas metálicas.



Foto 4: Sustitución de portón metálico.



Foto 5: Mantenimiento de balcones metálicos.



Foto 6: Instalación de balcones metálicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR <i>[Firma]</i> Consejo de Padres de Familia E.O.R.M. CASERIO TIZAMARTE Aldea El Tesoro Camotán, Chiquimula	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> UNIDAD OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TIZAMARTE DIRECCION ALDEA EL TESORO CAMOTAN, CHIQUIMULA
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Tizamarté, Aldea El Tesoro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tizamarté, Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-0237-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Instalación de balcones.



Foto 2: Instalación de balcones.



Foto 3: Pintura de interior de aulas.




Foto 4: Pintura de exterior de aulas.



Foto 5: Reparación de muro perimetral y columnas del mismo.



Foto 6: Reparación de muro perimetral y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---