

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0016-43	FECHA:	09/04/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puertas



Foto 4: Sustitución de candados por chapas Yale



Foto 5: Sustitución de ventanas de malla por estructura de metal



Foto 6: Sustitución de Piso de torta de concreto por piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio Montesinas, Atulapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Montesinas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0016-43	FECHA:	09/04/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua por tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---