

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. ROMEO DE LEÓN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0272-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024



Foto 1: El concreto del patio está muy dañado y representa un riesgo para los estudiantes puesto que es la única área que se utiliza para recreación y la clase de Educación Física. 0% de ejecución a la fecha.



Foto 2: Se han quitado los materiales que dividían esta área y se ha iniciado con la colocación de block. Se considera un avance físico del 30%



Foto 3: En la repación del muro perimetral de la dirección del establecimiento, han iniciado los trabajos con derribar la estructura de madera que estaba y se está trabajando la colocación de block. Se calcula un 25% de avance físico.



Foto 4: La sustitución del piso de concreto por granito en el salón de tercero "C", está avanzando sin ningún inconveniente, se calcula que lleva un avance físico del 80 %.



Foto 5: La sustitución del piso de concreto en el pasillo de ingreso al establecimiento, está avanzando sin ningún inconveniente, se calcula que lleva un avance físico del 70 %.



Foto 6: Estos trabajos todavía no se han iniciado. Por deterioro y óxido se lijarán, cepillarán y se aplicará pintura a las puertas de los servicios sanitarios para restaurar su funcionalidad. 0%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gladys Elizabeth Cruz

Gladys Elizabeth Cruz Urrutia

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público