

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1109-43	FECHA:	27 de noviembre 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (3 pulg o 4 pulg)



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1109-43	FECHA:	27 de noviembre 2024



Foto 7: Repello en muro



Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---