



Ministerio de Educación  
SISTEMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Jacinto             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Zapote Arriba     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-10-0417-43               | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 1: Proceso de instalación de puertas.



Foto 2: Proceso No. 1: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 3: Proceso No. 2: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 4: Proceso No. 1: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Proceso No. 2: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 6: Proceso de sustitución de balcón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Jacinto             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Zapote Arriba     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-10-0417-43               | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 7: Proceso 1: Sustitución de piso de torta de concreto en corredor.



Foto 8: Proceso No. 2: Sustitución de piso de torta de concreto en corredor.



Foto 9: Proceso No. 3: Sustitución de piso de torta de concreto en aulas.



Foto 10: Proceso No. 1: Aplicación de pintura en muros interiores (aulas)



Foto 11: Proceso No. 2: Proceso de aplicación de pintura en muros exteriores.



Foto 12: Proceso No. 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se agrega el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPI | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Jacinto             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Zapote Arriba     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-10-0417-43               | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024 |



Foto 13. Proceso No. 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 14: Proceso No. 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.




Foto 15: Proceso de Sustitución de focos ahorradores y plafoneras.



Foto 16: Proceso de sustitución de interruptores y tomacorrientes dobles.



Foto 17: Sustitución de flipones.



Foto 18: Proceso de reparación de cableado eléctrico y ducto eléctrico + accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | San Jacinto             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Zapote Arriba     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-10-0417-43               | FECHA:                         | 18 de noviembre de 2024 |



Foto 19: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt.



Foto 20: Proceso de sustitución de chimenea de concreto.



Foto 21: Proceso de Sustrucción de pila plástica con dos lavaderos en cocina escolar.



Foto 22: Proceso de repello en muro (pared frontal)



Foto 23: Proceso de instalación de techo sobre portón principal.



Foto 24: Proceso de reforzamiento de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

