

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/04/2024

 Foto 1: Mejoramiento de piso de cocina con concreto	 Foto 2: Instalación de recipiente para almacenar agua arriba de los sanitarios
 Foto 3: Tubería de red de drenajes para instalación de pila	 Foto 4: Fabricación de gradas de metal
 Foto 5: Evaluadora de campo en establecimiento educativo, parte frontal	 Foto 6: Evaluadora de campo en la entrada de la institución



Glenda A. Guerrero
Firma y sello del Presidente de la OPF

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/04/2024



Foto 7: Fabricación de baranda de metal



Foto 8: Preparación de suelo para su mejoramiento con concreto



Foto 9: Mejoramiento de suelo, parte frontal de la cocina



Foto 10: Elaboración de área de almacenaje en la bodega, con block y concreto



Foto 11: Elaboración de mueble de cocina para preparación




Foto 12: Hechura de mueble para cocina

Glenda Lucero Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa