

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo fuera de la cocina del establecimiento educativo	 Foto 2: Evaluadora de campo con miembros de OPF recibiendo trabajos de remozamiento finalizados
 Foto 3: Pila de concreto, nueva	 Foto 4: Sanitarios remozados con recipiente para almacenar agua nuevo
 Foto 5: Sanitarios pintados y con azulejo	 Foto 6: Piso de cerámica antideslizante, en sanitarios

Glenda Lucero Gura

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACHIOTES ALDEA VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0006-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024



Foto 7: Puertas de sanitarios nuevas, con pintura anticorrosiva



Foto 8: Evaluadora de campo frente a sanitarios con remozamiento finalizado



Foto 9: Baranda finalizada



Foto 10: Piso mejorado con concreto



Foto 11: Escaleras mejoradas



Foto 12: Cocina finalizada y al fondo se pueden observar los baños, pila y recipiente para almacenar agua.

Elvira Luterio
Firma y sello del Presidente de la OPE



Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa