

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0063-43	FECHA:	8 DE NOVIEMBRE DE 2,024



Foto 1: Se trabajó en el remozamiento de la estructura con el lijado y reparado de piezas en mal estado, además de subir a la altura de la estructura con columnas de metal sobre las de concreto.



Foto 2: Se resano la estructura y se cambió la lámina galvanizada que ya había cumplido su vida útil.



Foto 3: Se construyo nueva estufa de concreto y mesa de trabajo para sustituir las que estaban inservibles



Foto 4: La puerta de la cocina está siendo sustituida por otra puerta fabricada de metal



Foto 5: Se recibió la pila de dos lavaderos para colocarla en el lugar de mayor conveniencia para la cocina



Foto 6: Se están instalando ventanas de hierro en formas para posteriormente colocarles vidrio claro transparente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

