

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TULUMAJILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0063-43	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2,024



Foto 1: Se aplicó pintura anticorrosiva a toda la estructura metálica y se logró mejorar la ventilación e iluminación natural aumentando la altura de la estructura.



Foto 2: Se instaló lámina troquelada nueva en toda el área del salón sobre la estructura reparada



Foto 3: Estufa construida de concreto mas plancha de metal y chimenea junto a la mesa de trabajo de la cocina.



Foto 4: Ahora se cuenta con puerta de metal con telera y hoja de metal abatible completamente para aprovechar mejor el espacio



Foto 5: Se colocó la pila nueva de dos lavaderos sobre la mesa de concreto preparada para ese efecto.



Foto 6: Se instalaron dos ventanas de metal corredizas con angular y hierro tipo té de 1" que proporciona seguridad además de la colocación de vidrio para que transfiera la claridad de la luz natural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

