

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de ventanas de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de balcones de metal



Foto 6 y 7 : Reparación de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivas
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 7: Sustitución de canal de metal




Foto 8: Sustitución de canal de metal y reparación de bajada de agua pluvial



Foto 9: Pintura de la escuela



Foto 10: Sustitución de focos



Foto 11: Sustitución de plafonera




Foto 12: toma corrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 13: Sustrucción de flípones



Foto 14: Sustrucción de tableros de flípones




Foto 15: Reparación de ccableado eléctrico



Foto 16: Sustrucción de accesorios de depósitos de agua



Foto 17: Sustrucción de pilas de cemento de dos lavaderos



Foto 18: Aplicación de sablita de muros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM EL CIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0072-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 19: Reparación de muro de contención con aplicación de concreto vertical 25 cm x 20



Foto 20: Sustitución de estufa rural completa, incluyendo chimenea y plancha de metal



Foto 21: Sustitución de lamina por block en area de cocina

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilian Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

