

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0079-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Se colocó estructura con tijeras construidas de costanera de metal de 4" x 2" dobles y cargaláminas de costanera de 4" x 2"



Foto 2: La lámina que se utilizó para la instalación de la cubierta es estilo troquelada calibre 26.



Foto 3: Se dio inició a la excavación realizando un corte en el terreno y se colocó formaleta de madera donde se fundirá el muro de contención con concreto ciclopeo



Foto 4: Se realizó el cambio el renglón de fundición de piso para colocar reforzamiento a las columnas de concreto con columnas de 6" x 4" con la finalidad de brindar mayor seguridad a la estructura



Foto 5: Las secciones de malla que se encontraban rotas fueron reemplazadas por malla nueva



Foto 6: También se colocó tubo para cerca de 1 1/2" en sentido horizontal en la parte posterior junto a la fundición que tensa la malla hacia la pared del piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercedes Perez
Firma y sello del Presidente de la OPE

Quetzil Pineda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público