

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0079-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE 2024



Foto1: Aquí se cuenta con la estructura de metal totalmente terminada



Foto 2: Se realizó el cambio de lámina y capote o caballete con lámina de aluzinc calibre 26



Foto 3: Se fundió el muro de contención utilizando concreto ciclópeo



Foto 4: Estas nuevas columnas se instalaron para dar mayor solidez a la estructura del salón



Foto 5: En las partes en donde estaba rota la malla se cambió la malla y se colocó tubo para tensar en la parte superior



Foto 6: Se completo la reparación de la malla en toda la circulación del establecimiento, no quedando ni un espacio sin seguridad ahora.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>mercedes perez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--