

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ZAPATA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0743-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024




FOTO 1: LOS SANITARIOS ANTERIORES NO CONTABAN CON BASE SOLIDA, AHORA TIENE ZAJENO PROFUNDO DE DONDE VIENE EL CIMENTO CORRIDO FUNDIDO DE CONCRETO Y ARMADO CON HIERRO DE



FOTO 2: LAS PAREDES DE DIVISIÓN DE SANITARIOS SE CONSTRUYERON CON BLOCK SÓLIDO DE 19 CMS DE ANCHO PARA UNA MEJOR FUNDICIÓN DE LAS COLUMNAS TIPO PIN EN TODOS LOS AMARRES



FOTO 3: EN LA COCINA SE CONSTRUYERON PAREDES DE BLOCK CON REFUERZO DE COLUMNAS DE CONCRETO, TALLANDO LA SISA DE UNIÓN DE BLOCK PARA DARLE MEJOR PRESENTACIÓN AL BLOCK



FOTO 4: SE CAMBIO LA ESTRUCTURA Y LAMINA COLOCANDO COSTANERA DE METAL DE 2 X 4 Y SE COLOCÓ LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 TANTO EN LA COCINA COMO EN LOS SANITARIOS.



FOTO 5: SE PROCEDIÓ A PREPARAR Y COMPACTAR LA BASE PARA LA FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: CONSTRUCCIÓN DE COCINA AHORRADORA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ZAPATA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0743-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024




FOTO 1: LOS SANITARIOS ANTERIORES NO CONTABAN CON BASE SOLIDA, AHORA TIENE ZAJENO PROFUNDO DE DONDE VIENE EL CIMIENTO CORRIDO FUNDIDO DE CONCRETO Y ARMADO CON HIERRO DE



FOTO 2: LAS PAREDES DE DIVISIÓN DE SANITARIOS SE CONSTRUYERON CON BLOCK SÓLIDO DE 19 CMS DE ANCHO PARA UNA MEJOR FUNDICIÓN DE LAS COLUMNAS TIPO PIN EN TODOS LOS AMARRES



FOTO 3: EN LA COCINA SE CONSTRUYERON PAREDES DE BLOCK CON REFUERZO DE COLUMNAS DE CONCRETO, TALLANDO LA SISA DE UNIÓN DE BLOCK PARA DARLE MEJOR PRESENTACIÓN AL BLOCK



FOTO 4: SE CAMBIO LA ESTRUCTURA Y LAMINA COLOCANDO COSTANERA DE METAL DE 2 X 4 Y SE COLOCÓ LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 TANTO EN LA COCINA COMO EN LOS SANITARIOS.



FOTO 5: SE PROCEDIÓ A PREPARAR Y COMPACTAR LA BASE PARA LA FUNDICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 6: CONSTRUCCIÓN DE COCINA AHORRADORA E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Yolanda de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

