

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ZAPATA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0743-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SE CUENTA CON EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS TOTALMENTE TERMINADO CON SUS CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE INSTALADAS



FOTO 2: EL MÓDULO DE SANITARIOS CUENTA CON LAVAMANOS DE CONCRETO Y TRES TAZAS SANITARIAS



FOTO 3: COCINA TERMINADA CON PAREDES DE BLOCK, VENTANAS DE METAL Y VIDRIO MAS PUERTA DE METAL CON PISO DE CONCRETO Y BANQUETA ALREDEDOR



FOTO 4: TANTO LA COCINA COMO EL MODULO DE SANITARIOS CUENTA CON ESTRUCTURA DE COSTANERA DE METAL Y CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC NUEVA




FOTO 5: PISO DE CONCRETO FUNDIDO EN COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS CON ACABADO FINAL DE CERNIDO REMOLINEADO



FOTO 6: ESTUFA TERMINADA ASI COMO LAS CUATRO PUERTAS Y SIETE VENTANAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma Yolanda de León

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ZAPATA, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0743-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SE CUENTA CON EL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS TOTALMENTE TERMINADO CON SUS CONEXIONES DE AGUA Y DRENAJE INSTALADAS



FOTO 2: EL MÓDULO DE SANITARIOS CUENTA CON LAVAMANOS DE CONCRETO Y TRES TAZAS SANITARIAS



FOTO 3: COCINA TERMINADA CON PAREDES DE BLOCK, VENTANAS DE METAL Y VIDRIO MAS PUERTA DE METAL CON PISO DE CONCRETO Y BANQUETA ALREDEDOR



FOTO 4: TANTO LA COCINA COMO EL MODULO DE SANITARIOS CUENTA CON ESTRUCTURA DE COSTANERA DE METAL Y CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA DE ALUZINC NUEVA



FOTO 5: PISO DE CONCRETO FUNDIDO EN COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS CON ACABADO FINAL DE CERNIDO REMOLINEADO



FOTO 6: ESTUFA TERMINADA ASI COMO LAS CUATRO PUERTAS Y SIETE VENTANAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

