

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                             |                                |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                                 | MUNICIPIO:                     | SANARATE                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M. CASERIO LAS LIMAS Y EL PINALITO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS LIMAS Y EL PINALITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0002-43                               | FECHA:                         | 22/11/2024                      |



COLOCACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 2: Se necesita abrir ventana



COLOCACION DE BAÑOS SANITARIOS Y PISO ANTIDESLIZANTE



TORTA DE CEMENTO EN EL PATIO



PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA



PLANCHA DE CEMENTO Y CONEXIÓN DE AGUA A PILA Y A BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

XO 1.559 Amarilis M...  
Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

