

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	EL PROGRESO	MUNICIPIO	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO LA COYOTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	02-07-0410-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	26/06/2024
 Foto 1: En el establecimiento Educativo		 Foto 2: En el establecimiento Educativo	
 Foto 3: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina		 Foto 4: Mantenimiento de estructura y cambio de lamina	
 Foto 5: Instalacion de estructura y cubierta de lamina		 Foto 6: Instalacion de estructura y cubierta de lamina	

Firma y sello del Presidente del Comité de Control



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COYOTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0410-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/06/2024
 Foto 7: Aplicación de pintura en muros y en patio		 Foto 8: Aplicación de pintura en muros y en patio	
 Foto 9: Aplicación de pintura en patio		 Foto 10: Aplicación de pintura en patio	
 Foto 11: Remozamiento de Portón		 Foto 12: Remozamiento de Portón	

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Santo y No. Colegiado

Julio Enrique Rodríguez Peña
Ingeniero Civil
Colegiado 5,694