

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                        |                                |                              |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | El Progreso            | MUNICIPIO:                     | Sanarate                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Lucia Los Ocotes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-07-0546-45          | FECHA:                         | 11 de Noviembre de 2024      |



Foto 1: Se observa que en la parte de enfrente cerca de los sanitarios ya fue fundido el cimient y construido un 80% de la pared.



Foto 2: Esta parte es la que limita el terreno del establecimiento con el del vecino, se puede observar que la fundición ya fue realizada y la construcción de la pared esta a un 30%



Foto 3: se evidencia nuevamente que en esta parte ya fue realizada la fundición y construida a un 90% la pared del muro.



Foto 4: Se observa el avance de la pared a un 80% quedando pendiente la sustitución de la talanquera por un portón.



Foto 5: en la parte trasera del establecimiento se evidencia el inicio de la sustitución de la malla por muro de block, donde la fundición ya fue realizada y la pared esta a un 10% de construcción



Foto 6: se evidencia la sustitución de la malla por muro de block a un 80% reflejando el cierre total de agujeros e ingresos no permitidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvialberto Rodriguez cant

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

