

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Lucia Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0546-45	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 1: Se observa que la parte de enfrente cerca de los sanitarios el muro perimetral fue sustituido en su totalidad por muro de block y no se observa posibles ingresos no deseados.



Foto 2: En esta otra parte del muro perimetral se puede observar como la pared llega al límite del terreno del establecimiento cerrando el perímetro del establecimiento en su totalidad.



Foto 3: se evidencia nuevamente que el muro perimetral en la parte de enfrente fue sustituido en su totalidad por pared de block, dejando tubos plásticos en cuenta la humedad del terreno.



Foto 4: Se evidencia la sustitución de una talanquera (puerta hecha de malla y madera) por un portón de metal corredizo.



Foto 5: en la parte trasera del establecimiento se evidencia que la altura del muro perimetral es suficiente y No permite ingreso.



Foto 6: se evidencia que se sustituyo con muro block y se cerro en su totalidad el perímetro del establecimiento por la parte de enfrente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva Liceth Rodriguez cante
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INEB TELESECUNDARIA
DIRECCION
SANTA LUCIA LOS OCOTES