

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 1: Muro perimetral finalizado



Foto 2: Pared división de aula finalizado



Foto 3: Construcción bodega/pared finalizado



Foto 4: Techo de bodega/pared finalizado



Foto 5: Drenaje para cocina finalizado



Foto 6: Instalación de tubería para el agua de la cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto 7: Construcción estufa artesanal finalizado



Foto 8: Instalación piso ceramico finalizado



Foto 9: Puerta de metal de bodega/pared finalizado



Foto 10: Instalación de pila para cocina finalizado

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael El Jute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0661-42	FECHA:	4/07/2024



Foto1: Construcción de mesa de cemento para cocina finalizado



Foto 2: Recubrimiento y repello de muro perimetral finalizado




Foto 3: Colocación de marco de ventana, incluyendo vidrio finalizado



Foto 4: Corte inferior de cuatro puertas de metal finalizado



Foto 5: Pintura interior y exterior de la escuela



Foto 6: Instalación piso cerámico (fachaleta) finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

