

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "PEM Carlos Humberto Paz Canté"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08 - 0428 -43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Módulo 1 desmontaje de la galera debido a que esta en deterioro y ya no cumple con la finalidad para la cual fue construida.



Foto 2: Módulo 1 se inicia con la fabricación y colocación de la estructura metálica para la colocación del techo en la galera.



Foto 3: Módulo 1 colocación de tijeras para la galera.



Foto 4: Módulo 1 suministro e instalación de cargalaminas en la estructura metálica de la calera.



Foto 5: Módulo 1 iniciación de colocación de la lámina aluzink en la galera.



Foto 6: Módulo 1 Colocación de canales e instalación de tubería para caída de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Evelyn Magnolia Pérez López Firma y sello del Presidente de la OPP	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Gloria Yesenia Morataya Carrillo Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	---	--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Antonio La Paz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta "PEM Carlos Humberto Paz Canté"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Domingo Los Ocotes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02 - 08 - 0428 -43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Módulo 2: Iniciación de colocación de piso cerámico en el corredor de aulas.



Foto 2: Módulo 2: colocación de piso cerámico en corredor.



Foto 3: Módulo 2: colocación del piso cerámico en el salón de clases.




Foto 4: Módulo 2: Colocación de piso en el aula.



Foto 5: Módulo 2: colocación de sisa en el piso del aula.



Foto 6: Módulo 3: colocación de piso cerámico en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evalyn Magnolia Pérez López

Firma y sello del Presidente de la O



Gloria Yesenia Morataya Carrillo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

