

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/06/2023



Foto 7: Vista exterior módulo 3 de aulas, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de lámina.



Foto 8: Vista interior módulo 2 de aulas, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de lámina.



Foto 9: Vista al costado de módulo 2 de aulas, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de techo, en el ingreso peatonal.



Foto 10: Vista interior módulo 3 de aulas, con intervención en mantenimiento del sistema eléctrico en cambio de apagadores, plafoneras y focos.




Foto 11: Vista interior módulo 1 de aulas en reunión de recepción del remozamiento en compañía de OPF, maestros, directora y consultora.



Foto 12: Vista de la recepción del remozamiento en compañía de directora, OPF y consultora.


Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO DE
E.O.R.M. J.M
Colonia Santa Marta, Escuintla


INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 3131
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA MARTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0029-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/06/2023



Foto 1: Vista exterior de módulo 4 de aulas, con intervención en suministro e instalación de cubierta de techo de lámina.



Foto 2: Vista exterior del módulo 4 de aulas en corredor, con intervención en suministro e instalación de cubierta de lámina y mantenimiento a estructura de techo.



Foto 3: Vista exterior del módulo 3 de aulas, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de lámina.



Foto 4: Vista exterior del módulo 3 de aulas, con intervención en suministro e instalación de estructura y cubierta de lámina. Y mantenimiento al sistema eléctrico.



Foto 5: Vista interior del módulo 3 de aulas, con intervención en suministro e instalación de cubierta de lámina y mantenimiento a estructura de techo tipo Joist.



Foto 6: Vista interior del módulo 3 de aulas, con intervención en suministro e instalación de cubierta de lámina y mantenimiento a estructura de techo tipo Joist.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO DE
E.O.R.M. J.M
Colonia Santa Marta, Escuintla

INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 3151

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa