

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0030-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Sustrución de puerta, 4to. Grado sección A y B.



Foto 2: Sustrución de puerta, 1ro. Grado sección "C".




Foto 3: Mantenimiento y cambio de pintura de puerta para salón de primero "B".



Foto 4: Mantenimiento de dos puertas para el área de cocina.



Foto 5: Mantenimiento y cambio de chapa para puerta de 3ro. Primaria sección A y B.




Foto 6: Sustrución de puerta para 1ro. A .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0030-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: Sustrucción de puerta para bodega de instrumentos deportivos.



Foto 8: Mantenimiento y cambio de chapa para puerta de 2do. Grado sección A y B.



Foto 9: Mantenimiento y pintura completa de salón de Computación.



Foto 10: Sustrucción de puerta, 6to. Primaria sección A y B.



Foto 11: Sustrucción de canal de metal



Foto 12: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0030-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2024



Foto13: Sustitución de canal de metal.



Foto 14: Sustitución de piso de torta de concreto, salón de Primero "B".



Foto 15: Reparación de piso de concreto




Foto 16: Mantenimiento, pintura y cambio de chapa, 5to. A, B, y C.




Foto 17: Pintura en muros exteriores.



Foto 18: Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA FLORIDO ACEITUNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0030-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2024



Foto19: Sustitución de piso de torta de concreto, salón de sexto primaria.



Foto 20: Sustitución de puerta, de las gradas al segundo nivel.



Foto 21: Mantenimiento, pintura y cambio de chapa, puerta de las gradas 2do. Nivel.




Foto 22: Sustitución de piso de torta de concreto, corredor del 1er. Nivel.



Foto 23: Mantenimiento, pintura y cambio de chapa, de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

