

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION SAN CARLOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido para evaluar el 50% del remozamiento de su ejecución, se tiene el acompañamiento de, ejecutor, directora, presidenta de OPF y evaluadora de campo.



Foto 2: Desmontaje de inodoros para la instalación de nuevos inodoros en el 1r. y 2do. modulo de servicios sanitarios.



Foto 3: Instalación de nuevos inodoros en el 1r. y 2do. modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Proceso de reparación y mantenimiento en puertas ubicadas en el segundo modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Proceso de ejecución de chimenea para estufa rura de leña. Con un avance del 50%.



Foto 6: Proceso de ejecución de chimenea para estufa rura de leña. Con un avance del 50%.

Elena M. L. P.

Firma y sello del Presidente de



03/11

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION SAN CARLOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/07/2024



Foto 7: Proceso de desmontaje de lamina en el salón de clases.



Foto 8: Lamina desmontada del salón de clases, en pesimas condiciones. En proceso de ejecución.



Foto 9: Se inicia el proceso de mantenimiento de estructura metálica donde incluye lijado y pintura anticorrosiva.



Foto 10: Colocación de estructura de soporte para zarán en cancha deportiva. Evaluadora de campo hace observaciones de mejorar la estructura para el soporte del zarán, considera que es necesario reforzar mas la estructura para evitar algun tipo de problema en el zarán.



Foto 11: Se observa el desmontaje del piso en el salón de laboratorio para sustituirlo. Cabe mencionar que es trabajo extra a la PRA-FOR-85.



Foto 12: Se visualiza avance en otro trabajo adicional a la PRA-FOR-85, muro de seguridad mas electromalla en pasillo, y se evita percances de peligro en la comunidad estudiantil.

E.O.R.M. Aida Maria

Firma y sello del Presidente de la O.E. SANDOVAL ALARCON DE RIVERS



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

