

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION SAN CARLOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024



Foto 1: Reparación y mejoramiento del 1r. modulo de servicios sanitarios al 100% de su ejecución.



Foto 2: La evaluadora de campo Ayary Avila supervisa el Cambio e instalación de inodoros, incluye conexión y kit completo al 100% de su ejecución.



Foto 3: Evaluadora inspecciona el mejoramiento del 2do modulo de servicios sanitarios al 100%.



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de pilas de dos lavaderos al 100%.



Foto 5: Se prosigue con el recorrido en el establecimiento para el programa de remozamiento del 100%.



Foto 6: Supervisando el 100% en el modulo de cocina juntamente con directora del establecimiento.

E.O.R.M. Aida Maria Sandoval Alarcon de Rivers

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ayary Avila

Firma, Sello y No. Colegado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM AIDA MARIA SANDOVAL ALARCON DE RIVERS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 68.5 CARRETERA A TAXISCO LOTIFICACION SAN CARLOS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0039-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	6/08/2024

Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal incluye lijado y pintura al 100% de ejecución, en salón de clase de 4to grado.

Foto 8: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 en el salon de 4to. Grado finalizado al 100%.

Foto 9: Suministro y reparación de zarán en el área de cancha deportiva al 100%, la evaluadora de campo da nuevamente sugerencias de mejoras en la estructura de soporte del mismo para evitar que las inclemencias del tiempo no causen daños al zarán.

Foto 10: Levantado de muro mas electromalla en pasillo de 4to. Grado, surgió la necesidad de colocarlo por seguridad de los estudiantes. Cabe mencionar que es trabajo extra a la PRA-FOR-85.

Foto 11: Se observa que se instalo piso antideslizante en el salón de laboratorio en al 100%. Cabe mencionar que es trabajo extra a la PRA-FOR-85.

Foto 12: Firmas para el acta de finalización del 100% de su ejecución, del programa de remozamiento.

Elena María Sandoval Alarcón de Rivers

Firma y sello del Presidente de la JPPF



[Firma]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

