

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024



Foto 1: Visita al establecimiento por parte de la evaluadora de campo para verificar y supervisar los trabajos de remozamiento con un avance del 50%.



Foto 2: Sustitución e instalación de deposito de agua de 1100 lts. Deposito colocado pero en proceso de sustitución y conexión de tubería.



Foto 3: Reparación de caja de drenaje de pila exterior en proceso de secado del concreto.



Foto 4: Materiales para sustitución de piso de concreto a piso cerámico antideslizante ya ubicados en la escuela.



Foto 5: Nivelación de superficie para continuar con el proceso de colocación de piso cerámico antideslizante.



Foto 6: Inicio del proceso de instalación de piso cerámico antideslizante en salón ubicado al costado del área de cocina.

Louardes rycs

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	5/07/2024



Foto 7: Desmontaje durante el procedimiento de reparación de estufa de leña en el módulo de cocina.



Foto 8: Proceso de reparación y ajuste en las puertas de aulas.



Foto 9: Se observa el severo deterioro en la parte inferior de las puertas retiradas durante su proceso de reparación en el módulo de servicios sanitarios.



Foto 10: Evaluadora de campo y directora de la escuela en recorrido para verificar los trabajos de remozamiento al 50 % de los trabajos.



Foto 11: Evaluadora de campo supervisa la instalación parcial del porton interior de la escuela.



Foto 12: Portón en la fachada principal de la escuela durante el proceso de desmontaje para su reparación.

Lourdes Yes

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

