

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LEON LIND PETTERSEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 1: Reunión previa al recorrido para recepción del programa de remozamiento.



Foto 2: Cambio e instalación de inodoros, cambio e instalación de estructura portante mas lamina troquelada aluzinc calibre 26, finalizado al 100%.



Foto 3: Cambio e instalación de kit de inodoro, finalizado al 100%.



Foto 4: Reparación de estructura vertical y horizontal (columnas y vigas) en el área de servicios sanitarios, finalizada al 100%.



Foto 5: Sustitución e instalación de 2 pilas de concreto de 2 lavaderos, ubicado una de ellas al lado SUR y la otra al lado NORTE del establecimiento. finalizada al 100%.



Foto 6: Mejoramiento de cocina (incluye remozamiento de estufa de leña rural mas chimenea, reparacion de muebles de cocina. Finalizado al 100%.

Firma y sello del Presidente



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LEON LIND PETTERSEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0045-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/08/2024



Foto 7: Suministro e instalación de estructura de soporte de madera por metal y suministro e instalación de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26, en el área de piletas cerca de los servicios sanitarios, finalizado al 100%.



Foto 8: Suministro e instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26 en salón de clases, finalizado al 100%.



Foto 9: Cambio e instalación ventana de aluminio mill finish mas paleta, finalizado al 100%.



Foto 10: Cambio e instalación de puerta metálica en aula, finalizado al 100%.



Foto 11: Desmontaje e instalación de sistema eléctrico, (iluminación y fuerza), incluye cambio de caja de flípones, accesorios (interruptor y tomacorriente) y caja de tablero principal mas cambio e instalación de flípones. Finalizado al 100%.



Foto 12: Suministro y montaje de galera en pileta al costado de modulo de cocina Finalizado al 100%. Cabe mencionar que es trabajo extra llamado tambien remanente.



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de Calidad son los documentos actualizados y controlados.

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa