

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024



Foto 1: Se inicia el recorrido para visualizar el proceso de avance en su ejecución. Gracias a OPF en el acompañamiento del recorrido.



Foto 2: Desmontaje de inodoros en mal estado en el primer modulo de servicios sanitarios, avance en su proceso de ejecución.



Foto 3: Desinstalación de azulejo en mal estado en el área de mingitorio, para instalar el nuevo azulejo. En el 1r. modulo de servicios sanitarios.



Foto 4: Se observa que se tiene avance en el cambio del kit de accesorios de algunos servicios sanitarios, en el primer modulo de servicios sanitarios.



Foto 5: Demodificación de muros en el área del segundo modulo de servicios sanitarios, así mismo el desmontaje de los inodoros, para instalar azulejo y piso cerámico antideslizante.




Foto 6: También se observa reparaciones de muros en el tercer modulo de servicios sanitarios. Porceso en el avance de su ejecución.

Firma y Sello del Presidente de la



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. CALLE 3-02 ZONA 1.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/07/2024



Foto 7: En el modulo de cocina se observa el avance de ejecución en muebles fijos cocina, instalación de azulejo como tambien de piso ceramico antideslizante.



Foto 8: Se tiene en proceso de mejoras la tapadera de concreto en el área de pozo.



Foto 9: Asi mismo se ve el proceso de ejecución del avance, armado de losa de concreto para cisterna de agua.



Foto 10: Se contempla de igual manera el avance de la limpieza del drenaje del agua pluvial, se logra persivir el mejor funcionamiento despues de la limpieza realizada.



Foto 11: Podemos observar el material de tubo de PVC para la sustitución de bajadas de agua pluvial.



Foto 12: Reparacion en fases de ejecución, bajadas de agua pluvial con tubo de PVC mas abrazadera para sostener las bajadas de agua con columna.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

